



xx je nach benötigter Spannung

78xx auf Metall-Gehäuse schrauben  
zur Wärmeabfuhr  
(kleines Gewinde schneiden)  
bei Märklin-Loks ist Gehäuse = Masse,  
dann ist hier keine Isolierung nötig  
Bei 2-Leiter Loks ist evtl. ein  
Kühlkörper nötig

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| TITLE: DC_power           |            |
| Document Number:          | REV:       |
| Date: 02.09.2006 16:18:16 | Sheet: 1/1 |