

Ausdruck vom: Sonntag, 18. August 2019 12:44:43
PC-Name: MAIK-PC
Benutzername: Maik

DSD2010 V0.70 (19. Okt. 2018)

Betrieb | Gleis-Definition / Adressen | Parameter | Diagnose | Einstellungen | Debug

Error

CDM_M kein AKTIV Motor: Offen
Motor: Kurz
Abbruch Klemm Start
Klemm Fahrt

DIP Schalter
48 Positionen
MM (Motorola)
Märklin-Kompatibel


Direct Drive
PWM (1..127)
-5 (-1) +1 (+5)
 Links Rechts
 Regelung aktiv
 Para. nicht speichern
Start Direct Drive

Parameter Lastregelung
(ermittelt bei Langsamfahrt)

	Links	Rechts
Geschw.	60	52
Strom	86	71

Para ins EE schreiben

Debug-Mode
Sense Strom 0.00 mA 0 (Strom berechnet für R-Sense = 15.00 Ohm) R-Sense: Wert ändern Frequenz ms Start Record



Sensor Spannung 5.00 V 255 Volt-Raster anzeigen Schwellwerte: Blau = V_Mess // Rot = V_CDUNT

Start Stop Ende

used: COM4